

Notice produit

Capteur de température PT100 -50°C ~ +600°C



Capteur de température PT100 avec câble de connexion de 1,5 m et connecteur 2 broches. Compatible avec les imprimantes 3D Ultimaker 2 ou les imprimantes 3D DIY. Pour l'impression de matériaux avec des températures d'impression jusqu'à 600°C.

Remarque :

Lors de l'utilisation d'un capteur de température PT100, la carte mère de votre imprimante 3D doit prendre en charge les capteurs RTD, ou une carte d'amplification supplémentaire doit être installée. Les imprimantes 3D avec PTFE dans le Hotend ne doivent être utilisées qu'à une température maximale de 280°C !

Détails

- Capteur de température PT100
- Plage de mesure : -50°C à +600°C
- Longueur du câble : 1,3 m
- Dimensions : 3x15 mm
- Connexion : connecteur 2 broches 2,54 mm
- Compatible avec Ultimaker 2 Extended/Plus

Contenu de la livraison

- 1x Capteur de température PT100

Caractéristiques

Type de produit	Accessoires pour hotend
Compatibilité modèle	Universel
Diamètre du filament	Universel
Matériau	Universel

Poids

20 g

EAN

4251102669206