

Notice produit

Câble de moteur pas à pas 4 broches vers 6 broches HX2.54 50 cm



Ce câble de 50 cm convient parfaitement pour connecter des moteurs pas à pas dans les imprimantes 3D, les fraiseuses CNC et les robots. Le câble est équipé d'une fiche HX2.54 à 4 broches et 6 broches.

Remarque : Veuillez respecter le **brochage illustré**. Si le moteur tourne dans le mauvais sens ou ne tourne pas du tout, vous pouvez inverser les fils vert/rouge sur la fiche. Sur la fiche, il y a de petites languettes en plastique que vous pouvez soulever délicatement avec une pince, retirer les fils et les rebrancher.

Détails

- Câble de moteur pas à pas avec fiches HX2.54
- Connecteur : 4 broches vers 6 broches
- Longueur : 50 cm

Contenu de la livraison

- 1x câble de moteur pas à pas de 50 cm

Caractéristiques

Type de produit	Câble du moteur pas à pas
-----------------	---------------------------

Poids

7 g

EAN

4251102669237