

Notice produit

Sonde de précision pour axe Z CNC Mach3 Tool Probe



Cette sonde de précision est compatible avec la commande CNC Mach3 et sert à mesurer la longueur de l'outil ou à mettre simplement à zéro l'axe Z.

Application :

- 1. Branchez le câble de connexion à l'interface "Tool Setting" de la carte mère.
- 2. Fixez la pince sur la tête de l'outil et branchez le câble à la masse.
- 3. La mesure de la longueur de l'outil s'effectue au contact de la sonde.

Dans le logiciel Mach3, vous devez enregistrer la broche utilisée dans "Config - Ports and Pins - Input signals Probe enabled" et activer l'Auto-Tool-Zero.

Détails

- Diamètre : 3,5 cm
- Hauteur : 2 cm
- Longueur du câble : 110 cm

Contenu de la livraison

- 1x Sonde de précision CNC Mach3 Tool Probe avec pince et câble de connexion

Caractéristiques

Type de produit	Capteur
-----------------	---------

Poids

47 g

EAN

4251102673968