

Notice produit

Connecteur universel pour câbles 2 pôles



Avec cette borne à câbles, vous pouvez connecter des câbles sans soudure, de manière fiable et rapide.

Idéal pour le remplacement rapide des ventilateurs, cartouches chauffantes, thermistances et autres composants électroniques sur une imprimante 3D !

Application :

1. Dénuder les extrémités des câbles sur 9 à 11 mm
2. Soulever les bornes
3. Insérer les extrémités des câbles
4. Rabaisser les bornes

Les bornes sont réutilisables à volonté.

Détails

- Modèle : SPL-2 (2 pôles)
- Tension nominale : 400V
- Tension de choc assignée : 4KV
- Isolation : nylon modifié (PA66)
- Contacts : cuivre au phosphore
- Section de câble : 0,08~4,0 mm² (fil unique), 0,08~4,0 mm² (multifilaire)
- Courant nominal : 32A
- Puissance nominale : 7KW
- Jauge : 28~12AWG
- Longueur de dénudage : 9 - 10 mm
- Emballage : aucun
- Dimensions : 39x12x14,5 mm (LxLxH)

Contenu de la livraison

- 1x connecteur universel pour câbles SPL-2

Caractéristiques

Nombre de broches	2
Type de produit	accessoires pour imprimantes 3D
Compatibilité modèle	Universel
Diamètre du filament	Universel
Matériau	Universel
Type de produit	Connecteur de câble
Température maximale de fonctionnement	105°C
Température minimale de fonctionnement	-40°C
Courant max.	32A

Poids

8 g

EAN

4251102675771