

Notice produit

Câble de moteur pas à pas 4 broches vers 6 broches HX2.54 100 cm



Ce câble de 100 cm est parfait pour connecter des moteurs pas à pas dans les imprimantes 3D, les fraiseuses CNC et les robots. Le câble est équipé d'un connecteur 4 broches HX2.54 et d'un connecteur 6 broches PH2.0.

Remarque : Veuillez respecter le **brochage indiqué sur l'image**. Si le moteur tourne dans le mauvais sens ou ne tourne pas du tout, vous pouvez inverser les fils vert/rouge sur le connecteur. Sur le connecteur, il y a de petites languettes en plastique que vous pouvez soulever délicatement avec une pince, retirer les fils et les rebrancher.

Détails

- Longueur : 100 cm
- Connecteur côté contrôleur : 4 broches XH2.54, pas de 2,54 mm
- Connecteur côté moteur : 6 broches PH2.0, pas de 2,0 mm
- Compatibilité : Convient à de nombreux moteurs pas à pas NEMA courants

Contenu de la livraison

- 1x câble de moteur pas à pas de 100 cm

Caractéristiques

Longueur	100 cm
Type de produit	Câble du moteur pas à pas

Poids

13 g

EAN

4251102669213