

Notice produit

Polymaker Polysher



Le Polysher de Polymaker rend l'impossible réalité : **Impression 3D FDM sans couches visibles !**

Avec le Polysher, vous pouvez éliminer les lignes de couches et lisser les modèles imprimés en 3D. Fonctionne uniquement en combinaison avec les filaments Polymaker PolySmooth et PolyCast !

Le Polysher utilise la technologie Layer-Free, qui lisse uniformément l'objet en le vaporisant finement avec de l'alcool. Les différentes couches « fusionnent » entre elles, laissant une surface lisse et brillante.

Le Polysher est extrêmement simple à utiliser : il suffit de placer l'objet sur la plateforme et de sélectionner la durée souhaitée avec le bouton rotatif. Selon le modèle, comptez environ 20 à 40 minutes, les petits modèles nécessitant moins de temps.

Détails

- Fabricant : Polymaker
- Taille maximale du modèle : 150 mm de diamètre - 180 mm de hauteur
- Matériau compatible : Filaments Polymaker PolySmooth et PolyCast
- Liquide : Isopropanol, 70 % ou plus (90 % ou plus recommandé)
- Temps nécessaire : 10 à 40 min selon la taille du modèle
- Température de fonctionnement : 15 - 32 °C
- Alimentation électrique : AC - Entrée : 100 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Consommation électrique : 5V 2A

Contenu de la livraison

- 1x Polymaker Polysher

Caractéristiques

Type de produit	accessoires pour imprimantes 3D
Compatibilité modèle	Universel

Diamètre du filament	Universel
Matériau	Universel

Poids

6.697 kg

EAN

4251102634877