

Notice produit

Câble de moteur pas à pas 4 broches vers 6 broches HX2.54 20 cm



Ce câble de 20 cm est parfait pour connecter des moteurs pas à pas dans les imprimantes 3D, les fraiseuses CNC et les robots. Le câble dispose d'un connecteur 4 broches HX2.54 et d'un connecteur 6 broches PH2.0.

Remarque : Veuillez respecter le **brochage illustré**. Si le moteur tourne dans le mauvais sens ou ne fonctionne pas, vous pouvez inverser les fils vert/rouge sur le connecteur. Sur le connecteur, il y a de petites languettes en plastique que vous pouvez soulever délicatement avec une pince, retirer les fils et les rebrancher.

Détails

- Longueur : 20 cm
- Connecteur côté contrôleur : 4 broches XH2.54, pas de 2,54 mm
- Connecteur côté moteur : 6 broches PH2.0, pas de 2,0 mm
- Compatibilité : Convient pour de nombreux moteurs pas à pas NEMA courants

Contenu de la livraison

- 1x câble de moteur pas à pas 20 cm

Caractéristiques

Type de produit	accessoires pour imprimantes 3D
Type de produit	Câble
Diamètre du filament	Universel
Matériau	Universel

EAN

4251755800834