

Notice produit

5x Connecteur universel pour câbles 2 pôles



Avec ces 5 connecteurs universels pour câbles, vous pouvez relier vos câbles sans soudure, de manière fiable et rapide.

Idéal pour le remplacement rapide des ventilateurs, cartouches chauffantes, thermistances et autres composants électroniques sur votre imprimante 3D !

Utilisation :

1. Dénuder les extrémités des câbles sur 9 à 11 mm
2. Soulever les bornes
3. Insérer les extrémités des câbles
4. Rabaisser les bornes

Les connecteurs sont réutilisables à volonté.

Détails

- Modèle : SPL-2 (2 pôles)
- Tension nominale : 400V
- Tension de choc assignée : 4KV
- Isolation : nylon modifié (PA66)
- Contacts : cuivre au phosphore
- Section de câble : 0,08~4,0 mm² (fil unique), 0,08~4,0 mm² (multifilaire)
- Courant nominal : 32A
- Puissance nominale : 7KW
- Jauge : 28~12AWG
- Longueur de dénudage : 9 - 10 mm
- Emballage : aucun
- Dimensions : 39x12x14,5 mm (LxIxH)

Contenu de la livraison

- 5x connecteur universel SPL-2 pour câbles

Caractéristiques

Nombre de broches	2
Type de produit	accessoires pour imprimantes 3D
Compatibilité modèle	Universel
Diamètre du filament	Universel
Matériau	Universel
Type de produit	Connecteur de câble
Température maximale de fonctionnement	105°C
Température minimale de fonctionnement	-40°C
Courant max.	32A

Poids

40 g

EAN

4251755802975