

Notice produit

5x câbles pour moteurs pas à pas 4 broches vers 6 broches HX2.54 100 cm



Ce kit de câbles de 100 cm est parfait pour connecter des moteurs pas à pas dans les imprimantes 3D, les fraiseuses CNC et les robots. Les câbles sont équipés d'un connecteur 4 broches HX2.54 et 6 broches PH2.0.

Remarque : Veuillez respecter le **brochage illustré**. Si le moteur tourne dans le mauvais sens ou ne fonctionne pas, vous pouvez inverser les fils vert/rouge sur le connecteur. Sur le connecteur, il y a de petites languettes en plastique que vous pouvez soulever délicatement avec une pince, retirer les câbles et les rebrancher.

Détails

- Câbles pour moteurs pas à pas avec connecteurs HX2.54
- Connexion : 4 broches vers 6 broches
- Longueur : 100 cm

Contenu de la livraison

- 5x câbles pour moteurs pas à pas de 100 cm

Caractéristiques

Longueur	100 cm
Type de produit	Câble du moteur pas à pas

Poids

65 g

EAN

4251755803170